



İKİ EYLÜL

3 EKİM 2009 CUMARTESİ

Fiyatı: 25 Kuruş

www.ikievlul.com.tr

10 yaş üst sınır getirilmeli

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde bugüne dek 12 kez değişiklik yapılmış ve bu "hizmet" bir yap-boza dönüştürüldüğünü belirten Makina Mühendisleri Odası Başkanı R.Erhan Kutlu, şimdi de servis araçlarının yaşının 20'ye yükseltildiğini ve eğitim düzeyinde lise mezunundan ilkokul mezununa düşürüldüğünü söyledi.

10 yaş üst sınırı getirilmeli

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde bugüne dek 12 kez değişiklik yapılmış ve bu "hizmet" bir yap-boza dönüştürüldüğünü belirten Makina Mühendisleri Odası Başkanı R.Erhan Kutlu, şimdi de servis araçlarının yaşının 20'ye yükseltildiğini ve eğitim düzeyi de lise mezunundan ilkokul mezununa düşürüldüğünü söyledi. **Haberi 10'da**



Eski araçların yetkili servislere gitmediğini belirten Kutlu, "Uygun yedek parça kullanmamakta (bununla ilgili bir kontrol bulunmamaktadır) ve 10 yıldan sonra orijinal yedek parçaların tedarik zorunluluğunun ortadan kalkması gibi güvenlik dezavantajları oluşturmaktadır. Son yapılan değişiklikte okul servis araçlarında görevlendirilecek rehber personelin eğitiminin, üstlenilen sorumluluk düzeyine uygun olması gereğinin aksine, lise mezunluğundan ilköğretim mezuniyetine doğru bir gerileme söz konusudur. Okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocuklarımızın vasıfsız ve eğitimsiz ve dolayısıyla gerçekte "rehber" olamayacak bir düzeye indirilmesi çok yanlış bir uygulama olacaktır." dedi

20 yaşındaki araçlar için hurda indirimi uygulaması dahi gündemdeyken çocuklara hurdaya ayrılması gereken araçlarla taşınmalarını reva gören bu düzenlemelerin derhal geri çekilmesini isteyen MMO Başkanı Kutlu şunları söyledi: "Okulların açıldığı şu günlerde yönetmelik derhal iptal edilmeli, yukarıda belirttiğimiz bilimsel-teknik gereklilikler ile birlikte 10 yaş üstü araçlara sigorta yapılmadığı da gözetilerek, yeni bir yönetmelik ile araçlara 10 yaş üst sınırı getirilmeli, rehberler ve sürücülerde aranacak özellikler geliştirilmeli ve temel eğitim koşulu getirilmelidir."