

neden 3 + 1



SHOWA 317
Hi-Viz



SHOWA 380
Nitril Kaplama



SHOWA 377
Nitril Kaplama



G 25 B
MARIGOLD
Nitril



G 31 H
MARIGOLD
Lateks



MARIGOLD
Lateks

ARIZ



MAFEPE

VIBRATO



MAFEPE

10 V



MAFEPE

NT 10B & NT 10 B PF



MARIGOLD

ERATAŞ 3+1 İLE TASARRUF SAĞLAYIN...

İlk yıpranan eldivenin değiştirilmesi için geliştirilen benzersiz sistem.

3 sol eldiven + 1 sağ eldiven = 2 çift şeklinde algılansa da 3 çift gibi performans gösterecektir.

Bu bağlamda araştırmalar gösteriyor ki; yapılan işe göre sağ ve sol eldeki eldiven aşınma durumları fark gösterir. (Kaynak, öğütme, montaj hatları, presleme, giyotin, makine besleme hattı, dökümhaneler, çelik sabitleme vb.) Buna rağmen iş bitiminde tekinin ya da çiftinin aşınmasına bakılmadan eldiven çift yenilenir.

Ama bu yeni 3+1 eldiven paketiyle bir tek eldivenin aşınmasından dolayı kullanılabilir durumdaki diğer tekinin atılmasına gerek kalmayacaktır.

EN 388 4.2.2.3
2.1.3.1

EN 407



3+1 = 16 MFLK+7 LIMO

Erataş İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti
www.eratas.com.tr
Tel (0216) 377 31 31